

附件

福州市林业局火灾隐患排查问题清单

序号	单位名称	单位地址	主要问题或隐患	整改情况	检查人员	检查时间
1	大鹤林场	湖南镇大鹤村鹤上漚173号	2个灭火器压力不足	更新更换	黄政	2021.4.28
2	福建省闽侯白沙国有林场	闽侯县白沙镇安平路183号	青田顶工区消防器材摆放不规范，未放置在楼道或房屋拐角等显眼易取得位置	规范青田顶工区的消防设施设置摆放位置，确保关键时刻，能在第一时间处理险情	黄藺、杜国荣	2021.2.4
3	福建省闽侯白沙国有林场	闽侯县白沙镇安平路183号	青田顶工区宿舍楼电力线路随意乱拉	请专业电工重新布置了青田顶工区宿舍楼的电力线路，确保不发生电力事故	黄藺、杜国荣	2021.6.7
4	福建省闽侯白沙国有林场	闽侯县白沙镇安平路183号	桐口工区华南段福陶612线电力线路触碰我场林地林木	联系荆溪供电所处置隐患周边林木（将有触及的林木修枝，确保不发生火灾）	黄藺、吴春武、刘斌	2021.5.11
5	福建省闽侯白沙国有林场	闽侯县白沙镇安平路183号	桐口工区法云寺段湖里变低压B线15电力线路搭在我场林木上	联系荆溪供电所处置隐患周边林木（将有触及的林木修枝，确保不发生火灾）	黄藺、吴春武、刘斌	2021.6.8
6	福建省永泰大湖国有林场	永泰县葛岭镇葛岭241号	职工宿舍电动车充电不规范	已经设置专门电动车充电区域，粘贴警示标语。	许建忠、卓强祯、余隆	2021.3.18
7	福建省永泰大湖国有林场	永泰县葛岭镇葛岭241号	配电房旁变压器电杆无警示标语	变压器周围2米拉警戒线，粘贴警示标语	许建忠、卓强祯、余隆	2021.3.18
8	福建省永泰大湖国有林场	永泰县葛岭镇葛岭241号	职工宿舍6-7楼电灯开关漏电	请专业人员进行维修	卓强祯、余隆	2021.4.14
9	福建省永泰大湖国有林场	永泰县葛岭镇葛岭241号	太原管护站建成年限已久，电力线路老化	请专业人员进行重新布线	许建忠、卓强祯、余隆	2021.5.15
10	福建省永泰大湖国有林场	永泰县葛岭镇葛岭241号	棚户区改造房电动车停在消防通道上	已向棚户区管理人员发送通知单，建议立刻整改。	许建忠、余隆	2021.6.23
11	闽清美菰国有林场	金沙镇城门村57号	云际村至后漚工区电线下林木触及电线，易碰电引起森林火灾。	清除林木，已整改	罗建平	2021.3.6
12	闽清美菰国有林场	金沙镇城门村57号	城关办事处各层楼道没有配置干粉灭火器	配置干粉灭火器，已整改	罗建平	2021.6.23

福州市林业局火灾隐患排查问题清单

序号	单位名称	单位地址	主要问题或隐患	整改情况	检查人员	检查时间
13	福建省闽侯南屿国有林场	闽侯县南屿镇旗山路2号	双峰工区招待所乱拉电线	已整改	吴聿雷、辛宝奕	2021. 3. 8
14	福建省闽侯南屿国有林场	闽侯县南屿镇旗山路2号	场部办公室及店面灭火器数量缺少	已整改	辛宝奕、邓栋煌	2021. 3. 19
15	福建省闽侯南屿国有林场	闽侯县南屿镇旗山路2号	场部宿舍楼堆积杂物	已整改	辛宝奕、邓栋煌	2021. 5. 11
16	福建省闽侯南屿国有林场	闽侯县南屿镇旗山路2号	场部电动车未集中停放充电	已整改	辛宝奕、邓栋煌	2021. 6. 16
17	福建省闽侯南屿国有林场	闽侯县南屿镇旗山路2号	旗山工区缺少防雷设施	已整改	辛宝奕	2021. 6. 25
18	福建省闽清白云山国有林场	福州市闽清县梅城镇梅西新村288号	森林公园门口游客带火源进园	相关节假日护林员到相关地点加强巡查。	郑栅栅	2021. 03. 18
19	福建省闽清白云山国有林场	福州市闽清县梅城镇梅西新村288号	凤凰湖边有个变压器下的杂草长得很高，容易引发火灾	已进行劈草	郑栅栅	2021. 03. 31
20	福建省闽清白云山国有林场	福州市闽清县梅城镇梅西新村288号	步道两侧枯枝落叶堆积，容易引起火灾	已进行清扫	郑栅栅	2021. 04. 7
21	福建省闽清白云山国有林场	福州市闽清县梅城镇梅西新村288号	1. 办公楼存在电动车存放楼内充电现象； 2. 宿舍楼电动车充电点线路老化。	1. 禁止楼内停放电动车及充电； 2. 宿舍楼统一安装管理充电设备。	郑栅栅	2021. 05. 31
22	福建省连江国有林场	连江县凤城镇文山北路龙华花园3号楼203室	西山护林点电线线路安全	重新安装电缆线，已整改	周守明	2021. 3. 17
23	福建省连江国有林场	连江县凤城镇文山北路龙华花园3号楼203室	企仑工区木材加工厂发现外接电箱	拆除电箱，已整改	周守明	2021. 3. 18
24	福建省连江国有林场	连江县凤城镇文山北路龙华花园3号楼203室	陀市旧场部外接电线线路乱拉	拆除职工宿舍以外的外部电线，已整改	周守明	2021. 6. 28
25	福州市林业局机关	五一北路162号（旧址）	已停建的原森林防火自动化信息指挥系统蓄电池组年久失修，连续通电多年。	做切断电源处理	吴新华、李文伟	2021. 6. 16